





## Ersatzteile / Spare parts

# WSE3200

Schweißgerät  
Welder

5906604901  
0238

update:

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 1	5906604001	Masseklammer	Earth Clamp
A 2	5906604002	Netzkabel mit Stecker	power cord with plug
A 3	5906604003	Brennergriff	welding Torch
A 4	5906604004	Schlauchpaket	welding cable
A 6	5906604005	An / Aus-Schalter	power switch
A 7	5906604006	Wechselschalter	select switch
A 11	5906604007	Drehschalter für Drahtvorschub	knob for potentiometer
A 13	5906604008	Gehäuse	machine case
A 15	5906604009	Platine	Control PCB
A 16	5906604010	Lüfterrad	cooling Fan
A 19	5906604011	Gummifuß	rubber block
A 25	5906604012	Transformator	Main transformer
A 26	5906604013	Thermo-Schutzschalter	Thermal Cut-off
A 27	5906604014	seitliche Abdeckung	side panel
A 30	5906604015	Drahtvorschub	wire-feeding Unit
A 32	5906604016	seitliche Abdeckung	side panel
A 33	5906604017	Rad für Drahtvorschub	feeding wheel
A 34	5906604018	obere Abdeckung	machine cover
A 35	5906604019	Sicherungsschraube	Knob for cover
A 36	5906604020	Tragegurt	Belt
A o.Abb	5906604021	Brennerdüse	Burner nozzle
A o.Abb	7906605703	Schweißschild	Welding Shield
A o.Abb	7906600701	Schlackebürste	Cinder Brush
A o.Abb	7906605701	Fülldraht 0.9mm 0.45kg	Welding Wire 0.9mm 0.45kg
A o.Abb	7906605702	Fülldraht 0.9mm 0.25kg	Welding Wire 0.9mm 0.25kg