





sw 51



Skizze	Art.Nr.	Benennung
1	390 5108 012	
2	390 5108 010	Motor
3	390 5108 013	Radachse
4	390 5108 014	Rad
5	390 5108 015	
6	390 5108 016	
7	390 5108 017	
8	390 5108 018	Schutzplatte
9	390 5108 019	
10	390 5108 011	Schalter
11	390 5108 020	Werkstückauflage
12	390 5108 021	
13	390 5108 022	
14	390 5108 023	
15	390 5108 024	Innerer Sägeblattflansch
16	390 5108 025	Äußerer Sägeblattflansch
17	390 5108 026	
18	390 5108 027	
19	390 5108 028	Werkstückauflage
20	390 5108 029	
21	390 5108 030	
22	390 5108 031	
23	390 5108 032	
24	390 5108 033	
25	390 5108 034	
26	390 5108 035	Sterngriffschraube
27	390 5108 036	
28	390 5108 037	
29	390 5108 038	
30	390 5108 039	Schraube
31	390 5108 040	
32	390 5108 041	
33	390 5108 042	
34	390 5108 043	
35	390 5108 044	
36	390 5108 045	
37	390 5108 046	
38	390 5108 047	Werkzeugschlüssel SW 36
39	390 5108 048	
40	390 5108 049	Werkzeugschlüssel SW 16
41	390 5108 050	Tischeinlagen kpl.
42	390 5108 051	Radkappe